




Pohled do otvoru mostní konstrukce.



Povrchová koroze šroubů.



Lokálně chybějící spojovací šrouby.



Detail překorodování nosné konstrukce ve spodní části tubosideru.

